


## Panne pour Fer Forte Puissance 401 (300W)

P= Extrémité en mm - CB= Cuivre brut CN= Cuivre Nickelé LD= Longue durée



201-11C Type tournevis LD courbe P=5.5  
Code : 1053001003




201-40D Type tournevis CN droite P=5.5  
Code : 1053001006



201-41C\* Type tournevis CN courbe P=5.5  
Code : 1053001007

## Panne pour Fer Forte Puissance 501X/601X(450W) et (600W)



365-40C\* Type tournevis CN courbe P=14  
Code : 1053001021

365-30C Type tournevis CB courbe P=14  
Code : 1053001017

\*Panne d'origine

## FERS THERMOREGULES SEULS & ACCESSOIRES

**FER 401** livré sans panne, s'adapte sur la station SEA300

code : 1021001008

Pour les grosses soudures (électricité automobile, rails de cuivre etc.)

- puissance 300W - tension 230V - poids 350g - longueur 300mm

**FER 501X** livré sans panne, s'adapte sur la station SEA450X

code : 1021001021

Travaux de tôlerie, soudure réservoir radiateur automobile, etc.

- puissance 450W - tension 230V - poids 510g - longueur 335mm

**FER 601X** livré sans panne, pour stations SEA 600X

code : 1021001022

Pour travaux de grosses soudures en Electrotechnique, Electro-mécanique...

puissance 600W - tension 230V - poids 650g - longueur 350mm

### REPOSE-FER

**SE430** pour fer 401/501X/601X

code : 1030001108

SE430



Email: [info@ftm-technologies.com](mailto:info@ftm-technologies.com)