



STATION DE DESSOUDAGE

FER A DESSOUDER & ACCESSOIRES

REFERENCE

FER SEUL

4801 Fer à dessouder 50W 24V
Code : 1021001004

24701 Fer à dessouder 100W 24V
Code : 1021001003

S'adaptent sur toutes nos centrales de dessoudage :

- DPA
- DVA
- DUAL DPA
- DUAL DVA

REPOSE FER

4681 Pour fer à dessouder 50/100W
Code : 1040001015



ACCESSOIRES D'ENTRETIEN

REFERENCE

Pour Fer à dessouder 4801 (50w) et 24701 (100w)

4433 Goupillon inox (brosse) Ø 4mm pour FER 4801 (le lot de 2)
Code : 1030001023

4435 Goupillon inox (brosse) Ø 6mm pour FER 24701 (le lot de 2)
Code : 1030001025

4434 Goupillon nylon (brosse) (le lot de 2)
Code : 1030001024

4470 Débouchoir Ø 0.6mm (le lot de 2)
Code : 1030001035

4471 Débouchoir Ø 1.2mm (le lot de 2)
Code : 1030001036

4636 Filtre métallique (le lot de 5)
Code : 1030001042

4438 Feutre filtre principal (le lot de 5)
Code : 1030001028

4640 Tube pyrex (le lot de 2)
Code : 1030001045

4736 Plaque de refroidissement pour tube (à l'unité)
Code : 1030001052

