

Plaque chauffante pour la cire perdue

Nous fabriquons des plaques chauffantes dédiées aux métiers de la cire perdue. Le principe étant de proposer une surface de travail qui met en chauffe et maintien la cire à la température souhaitée.

- ✓ Boîtier de contrôle séparé
- ✓ Thermorégulateur avec double affichage
- ✓ Conception résistante aux coulées de cire
- ✓ Possibilité de porte-godet
- ✓ Bec de récupération pour la cire
- ✓ Montée en température rapide
- ✓ La platine chauffante est en inox avec 4 pieds réglables en bakélite.
- ✓ Existe en version 2 ou 3 godets et plateau tournant



réf. PCIRE_180x180



réf. PCIRE_300x300



réf. PTC400

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de plaque chauffante sur-mesure.

Découvrez aussi notre gamme de fers à souder pour le métier de la cire perdue.



Station SEM101R
réf. 1010001055



Fer à spatule droite secteur 55 W
réf. SPAT55FCP



Fer à spatule droite secteur 75 W
réf. SPAT75FCP



Fer pointu 230 V
réf. snec17



Fer épingle
réf. fer_epingle