

Stations de dessoudage







Station dessoudage SEMDATA

Station soudage-dessoudage SEMDATA DUAL

Les stations de dessoudage sont composées de :

- Module SEM DPA de dessoudage
- Module SEMDATA de soudage pour le pilotage
- Fer à dessouder 100 W
- Fer à souder (sur les stations SEM DUAL)
- Buses
- Pannes
- √ Encombrement réduit : Le module SEM DPA se positionne sous la station de soudage et préserve le plan de travail
- ✓ Efficacité : Le module SEM DPA est doté d'une aspiration particulièrement performante et d'une puissance de 100 W
- ✓ Coût limité : Le module SEM DPA est alimenté et régulé par une station de soudage SEMDATA ou SEMDATA DUAL
- ✓ Sécurité : Le module SEM DPA ne fonctionne que dans la plage de consigne. Le boîtier est antistatique.
- ✓ Application : Le module SEM DPA est parfaitement adapté au dessoudage des composants QFP, PLCC et SO.

Module de dessoudage Autonome SEM DPA

Géré par la station SEMDATA ou SEMDATA DUAL (voir ci-dessus)

Boîtier antistatique

Indication de vide par vacuomètre

Pour fer à dessouder 100 W

Alimentation 230 V 50 Hz

Pompe Débit : 12 l/mn

Dimensions mm : l=138 h=87 p=173

Module SEMDATA ou SEMDATA DUAL

Régulation pilotée par microprocesseur

Régulation précise de la température sélectionnée (± 2°C)

Réglage rapide et précis de la température avec affichage en temps réel

Auto-diagnostique des anomalies de fonctionnement par affichage de messages d'erreur

Trois niveaux de programmation

Mise en veille à une température de 150°C si le fer n'est pas utilisé durant 30mn et/ou arrêt automatique si le fer n'est pas utilisé durant 1 heure

Verrouillage de la température avec un code d'accès

OFFSET: permet de faire coïncider parfaitement la température de la panne avec celle affichée

Les trois niveaux de programmation des deux sorties sont indépendants dans le cas de la SEMDATA DUAL

Alimentation: 230 V Secondaire 24 V 50/60 Hz Isolation 4000 Volts



Les différents ensembles de stations proposés

Stations	Fers à souder	Pannes	Buses de dessoudage	Traitement	ØFourreau en mm	ØExt x ØInt mm
DPA 100	Fer à dessouder 100 W		Livré avec 1050001052	Longue durée		2,5 x 1,1
			Autres buses possibles 1050001003	Haut rendement		2,0 x 0,8
			1050001005	Haut rendement		3,0 x 1,6
DUAL DPA 100	Fer à dessouder 100 W	1051001003 Autres pannes possibles 1051001004 à souder 2501 50 W 1051001005		Haut rendement		3,5 x 2,0
	Fer à souder 2501 50 W		1050001006 1050001007	Haut rendement		4,0 x 2,5
		1051001006 1051001007 1051001058	1050001053	Longue durée		3,0 x 1,6
DUAL DPA 100M95	Fer à dessouder 100 W	Livré avec 1051001064	1050001054	Longue durée		3,5 x 2,0
	Fer à souder 2101 95 W	Autres pannes possibles 1051001058 1051001062		Longue durée		2,5 x 1,3
		1051001063 1051001065 1051001066	1050001056	Longue durée		2,0 x 0,8